

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
1	AUTO-HORMIGONERA	CARMIX	3.5 TT	S/P	AH-0110		2010	TERMINAL PEDREGAL	OPERATIVO
2	AUTO-HORMIGONERA	CARMIX	3.5 TT	S/P	AH-0111	E25H06	2011	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
3	AUTOMOVIL	PEUGEOT	205COLOR LINE	DO-3940		VF320AA9225046396	1993	SGEM	REPARACION
4	CAMA BAJA SEMI REMOLQUE 02 EJES	CAMENA		EGT-876				SGEM	OPERATIVO
5	CAMA BAJA SEMI REMOLQUE 04 EJES	LIM	LIM/SRP-03	EGW-024	CB-0216	8T9ES24LXGPCG5194	2016	SGEM	OPERATIVO
6	CAMIÓN BARANDA	MITSUBISHI	CANTER	WH-7457	CB-0286	FE214E566806	1986	SGEM	INOPERATIVO
7	CAMIÓN BARANDA	MITSUBISHI FUSO	CANTER	EGF-808	CB-0111	FE85PGU11646	2011	SERVICIOS	OPERATIVO
8	CAMIÓN BARANDA	MITSUBISHI	CANTER	EGJ-142	CB-0112	FE85PGU12136	2012	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
9	CAMIÓN BARANDA	IVECO	59.12	WH-9735	S/R	ZCFC5980002138625	1995	SGEM	INOPERATIVO
10	CAMIÓN BARANDA	VOLVO		WH-7344	CB-0186		1986	SGEM	SINIESTRADO
11	CAMIÓN BARANDA	FORD	F-13000	WH-7221	CB-0185		1985	M.P DE CAMANA	OPERATIVO
12	CAMIÓN BARANDA	MAZDA		EGN-115	S/R		1983	SGEM	INOPERATIVO
13	CAMIÓN BARANDA CISTERNA	DODGE	800	WH-7358	S/R		1987	M.P CAYLLOMA	CONVENIO
14	CAMIÓN CISTERNA	MACK	DM886SX	WH-6890		DM886SX2339	1979	AUTODEMA	
15	CAMIÓN CISTERNA	IVECO	380T42ADN	EGI-268	CC-0112	8ATE3TSTOCX080530	2012	AYO/OBRA	OPERATIVO
16	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGL-801	CC-0109	93KAS02D79E746583	2009	MTTO VIAS ALTERNAS	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
17	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGL-787	CC-0209	93KAS02D69E746848	2009	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
18	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGL-851	CC-0409	93KAS02D59E746856	2009	Av. VILLA HERMOSA/OBRA	OPERATIVO
19	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGM-936	CC-0509	93KASO2D19E747051	2009	GRTC/ SECION USO	SECCION USO
20	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGM-932	CC-0609	93KAS02D39E747052	2009	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
21	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGL-848	CC-0709	93KAS02D99E747427	2009	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
22	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGL-786	CC-0809	93KAS02D49E747433	2009	TERMINAL PEDREGAL	OPERATIVO
23	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGL-802	CC-0909	93KAS02D29E747480	2009	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
24	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGL-775	CC-1009	93KAS02D69E747482	2009	MTTO VIAS CARROZABLES	OPERATIVO
25	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	FM 440	EGS-124	CC-0309	93KAS02D49E746850	2009	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
26	CAMIÓN CISTERNA	VOLVO	VM 6X4R	EGE-451		F1A049748	2010	M.D DE CHALA	OPERATIVO
27	CAMIÓN CISTERNA	SCANIA	111	WH-7051	CC-0181	3211654	1981	M.D DE LA JOYA	REPARACION
28	CAMIÓN GRUA	VOLVO	N1020	WH-3066	107-002	56461	1974	MEJORAMIENTO VARIANTE UCHUMAYO	OPERATIVO
29	CAMIÓN IMPRIMADOR	VOLKSWAGEN	WORKER 15-190E	EGA-384	CI-0109	360335313VWN372509	2009	ALHUAY-SINIESTRADO	SINIESTRADO
30	CAMIÓN IMPRIMADOR	VOLKSWAGEN	WORKER 15-190E	EGA-370	CI-0209	3VWN3722529M910017	2009	SGEM	OPERATIVO
31	TRACTO CAMIÓN	VOLVO	NL10	XI-7998		TD102FS133947253		M.P DE CAMANA	OPERATIVO
32	CAMIÓN VOLQUETE	IVECO	TRAKKER	EGG-598	CV-0112	8ATE3TST0CX077416	2012	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
33	CAMIÓN VOLQUETE	INTERNATIONAL	5600I 6X4	EGG-136	CV-0110	1HTXHAPT7BJ384677	2010	CANAL DE RIEGO EL TORO	OPERATIVO
34	CAMIÓN VOLQUETE	INTERNATIONAL	5600I 6X4	EGG-137	CV-0210	1HTXHAPT8BJ384686	2010	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
35	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX	EGG-676	CV-0212	722735	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
36	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX	EGJ-834	CV-0312	722860	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
37	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX	EGJ-824	CV-0412	722842	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
38	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX	EGJ-762	CV-0512	727443	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
39	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX	EGJ-542	CV-0612	783199	2012	MTTO VIAS SAYLA	OPERATIVO
40	CAMIÓN VOLQUETE	IVECO	TRAKER	EGK-080	CV-0712	8ATE3TSTOCX077464	2012	Av. VILLA HERMOSA/OBRA	OPERATIVO
41	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGI-929	CV-1612	16856	2011	CUENCA DE CAMANA	OPERATIVO
42	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGJ-548	CV-1712	16832	2011	CUENCA DE CAMANA	OPERATIVO
43	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGJ-060	CV-1912	16825	2011	CUENCA DE CAMANA	OPERATIVO
44	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGI-936	CV-1512	16824	2012	CUENCA DE OCOÑA	OPERATIVO
45	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGJ-204	CV-1812	16855	2012	CUENCA DE OCOÑA	OPERATIVO
46	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGK-209	CV-1012	14953	2011	CUENCA DE TAMBO	REPARACION
47	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGI-995	CV-1112	16656	2011	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
48	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGJ-121	CV-1212	16654	2011	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
49	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGJ-149	CV-1312	16655	2011	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
50	CAMIÓN VOLQUETE	MACK	MP8	EGJ-012	CV-1412	16657	2011	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
51	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	ACTROS 3344K	EGJ-644	CV-0812	WD3KHAAAAXCL623797	2012	ICHUPAMPA-LARI/OBRA	OPERATIVO
52	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	ACTROS 3344K	EGJ-933	CV-0912	WD3KHAAA5CL622427	2012	VISCACHANI-CAYLLOMA/OBRA	OPERATIVO
53	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGL-788	CV-0109	93KAS02D79E746275	2009	MTTO VIAS CARROZABLES	OPERATIVO
54	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGL-852	CV-0209	93KAS02D49E746539	2009	VISCACHANI-CAYLLOMA/OBRA	OPERATIVO
55	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGM-937	CV-0309	93KA502D09E746585	2009	Av. GUARDIA CIVIL/OBRA	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
56	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGL-774	CV-0409	93KAS02D39E746631	2009	SGEM	OPERATIVO
57	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGM-935	CV-0509	93KAS02D79E746633	2009	CANCO/OBRA	OPERATIVO
58	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGL-776	CV-0609	93KAS02D39E746645	2009	SGEM	OPERATIVO
59	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGL-795	CV-0709	93KAS02D59E746646	2009	AYO/OBRA	OPERATIVO
60	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGN-116	CV-0809	93KAS02D59E746808	2009	TERMINAL PEDREGAL	OPERATIVO
61	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGL-783	CV-0909	93KAS02D69E746820	2009	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
62	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FM 440	EGN-042	CV-1009	93KAS02D89E746821	2009	SGEM	INOPERATIVO
63	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-410	CV-0108	9BSP6X40083625068	2008	CHAPI/OBRA	OPERATIVO
64	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-690	CV-0208	9BSP6X40083624561	2008	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
65	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-637	CV-0308	9BSP6X40083625307	2008	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
66	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-406	CV-0408	9BSP6X40083624190	2008	GRTC/ SECION USO	SECION USO
67	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-809	CV-0708	9BSP6X40083625788	2008	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
68	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-409	CV-0808	9BSP6X40083625776	2008	GRTC/ SECION USO	SECION USO
69	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-402	CV-0908	9BSP6X40083626068	2008	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
70	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-405	CV-1008	9BSP6X40083625773	2008	M.P DE CARAVELI	INOPERATIVO
71	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P380 6X4	WGQ-022	CV-2801	9BSP6X40083621221	2008	GRTC	SECION USO
72	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P380 6X4	XH-6028	CV-2802	9BSP6X40083621260	2008	GRTC	SECION USO
73	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P380 6X4	WGQ-024	CV-2804	9BSP6X40083621545	2008	GRTC	SECION USO
74	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P380 6X4	XH-6025	CV-2805	9BSP6X40083621558	2008	GRTC	SECION USO
75	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P380 6X4	XH-6029	CV-2806	9BSP6X40083621571	2008	GRTC	SECION USO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
76	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P380 6X4	XH-6027	CV-2807	9BSP6X40083621597	2008	GRTC	SECCION USO
77	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	N10	WH-7497	CV-0188	9BVNOA1AOJG614461	1988	M.D DE LA UÑON	OPERATIVO
78	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-811	CV-0508	9BSP6X40083624206	2008	TALLER SCANIA	REPARACION
79	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P420 6X4	EGG-432	CV-0608	9BSP6X40083624201	2008	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
80	CAMIÓN VOLQUETE	HINO	FS331SD	XI-1966	2290	10225	1996	TALLER TICONA	REPARACION
81	CAMIÓN VOLQUETE	IVECO	TRAKKER	EGA-412	S/R	8ATE3TST09X068239	2009	QUECHUALLA/OBRA	OPERATIVO
82	CAMIÓN VOLQUETE	IVECO	TRAKKER	EGA-307	S/R	8ATE3TST09X068242	2009	M.P CONDESUYOS	OPERATIVO
83	CAMIÓN VOLQUETE	IVECO	TRAKKER	EGA-303	S/R	8ATL3TST09X068240	2009	M.P CONDESUYOS	OPERATIVO
84	CAMIÓN VOLQUETE	IVECO	TRAKKER	EGA-407	S/R	8ATE3TST09X068241	2009	M.D DE CHICHAS	OPERATIVO
85	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	N10	WH-4297	S/R			M.P CONDESUYOS	OPERATIVO
86	CAMIÓN VOLQUETE	FORD	L8000	S/P	2438	1FDZW82E1SVA61551	1993	SGEM	INOPERATIVO
87	CAMIÓN VOLQUETE	GMC	4X2	WO-4302	S/R		1982	M.D DE QUICACHA	REPARACION
88	CAMIÓN VOLQUETE	SCANIA	P380 6X4	XH-6021	CV-2803	9B5P6X40083621296	2008	GRTC	
89	CAMIÓN VOLQUETE	HINO	FS331SD	XI-1929	2275	10210	1990	M.D DE SALAMANCA	OPERATIVO
90	CAMIÓN VOLQUETE	NISSAN	CWB450-HDLA	XI-3511	2598	CWB450H-00883	1995	M.P DE CAMANA	OPERATIVO
91	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	NL10	EGT-114	CV-0195		1995	MTTO VIAS ALTERNAS	OPERATIVO
92	CAMIÓN VOLQUETE	FORD	L8000	XI-1916	2474	1FDZW82E85VA65029	1995	SGEM	INOPERATIVO
93	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX	EGO-187	CV-0113	E807205	2013	CUENCA CARAVELI/ACARI	OPERATIVO
94	CAMIÓN VOLQUETE	VOLVO	FMX	EGO-184	CV-0213	E807130	2013	CUENCA CARAVELI/ACARI	OPERATIVO
95	CAMIÓN VOLQUETE	IVECO	380T42ADN	EGI-491	CV-0111			M.P DE CARAVELI	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
96	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EGL-833		TD42049474	1991	SGEM	REPARACION
97	CAMIONETA	TOYOTA	HI LUX	EGL-856		RN1050007462	1996	SGEM	OPERATIVO
98	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	320-6	S/P	CF-0310	70691	2010	SGEM	INOPERATIVO
99	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	320-6	S/P	CF-0410	70692	2010	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
100	CARGADOR FRONTAL	VOLVO	L150F	S/P	CF-0109	VCEL150FE00014522	2009	ICHUPAMPA-LARI/ OBRA	OPERATIVO
101	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA 470-6	S/P	CF-0108	85267	2008	SGEM	INOPERATIVO
102	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA 470-6	S/P	CF-0208	85266	2008	TERMINAL PEDREGAL	OPERATIVO
103	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA 470-6	S/P	CF-0101	85268	2008	GRTC	
104	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	950 H	S/P	CF-0210	0950HCM1G01925	2010	AYO/OBRA	OPERATIVO
105	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA320-1	S/P	1008- CF300	21210	1994	M.D DE LA UÑON	REPARACION
106	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	950 H	S/P	CF-0209	0950HCM1601665	2009	M.P CONDESUYOS	OPERATIVO
107	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	950 F	S/P	CF-0195	2LM00403	1995	M.P CASTILLA	OPERATIVO
108	CARGADOR FRONTAL	FIAT ALLIS	FR14T	S/P	956	R-14 A9TMM-00386	1994	M.P DE CAMANA	REPARACION
109	CARGADOR FRONTAL	CLARK	275B	S/P	S/R	482B-109-CAC		SGEM	INOPERATIVO
110	CARGADOR FRONTAL	VOLVO	LM1240	S/P	222-002	306		SGEM	INOPERATIVO
111	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA 320	S/P	CF-014	53087		SGEM	INOPERATIVO
112	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR	950 H	S/P	CF-0110	0950HTM1G01921	2010	CANCO/OBRA	OPERATIVO
113	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470	S/P	CF-0112	90616	2012	M.P CAYLLOMA APOYO	OPERATIVO
114	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470	S/P	CF-0212	90618	2012	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
115	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470	S/P	CF-0312	90619	2012	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
116	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470	S/P	CF-0412	90631	2012	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
117	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470	S/P	CF-0512	90666	2012	M.D DE LA JOYA	OPERATIVO
118	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470	S/P	CF-0612	90655	2012	MTTO VIAS CARROZABLES	OPERATIVO
119	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-430-6	S/P	CF-0712	65672	2012	MTTO VIAS SAYLA	OPERATIVO
120	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470	S/P	CF-0812	90615	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
121	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470-6	S/P	CF-1012	90721	2011	CUENCA DE CAMANA	OPERATIVO
122	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470-6	S/P	CF-1412	90712	2012	CUENCA DE OCOÑA	OPERATIVO
123	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470-6	S/P	CF-1212	90732	2012	CUENCA DE OCOÑA	OPERATIVO
124	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470-6	S/P	CF-0912	90713	2012	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
125	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470-6	S/P	CF-1112	90724	2012	M.P CAYLLOMA APOYO	OPERATIVO
126	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-470-6	S/P	CF-1312	90764	2012	M.D SIBAYO	OPERATIVO
127	CARGADOR FRONTAL	KOMATSU	WA-380-6	S/P	CF-0113	66886	2013	CUENCA CARAVELI/ACARI	OPERATIVO
128	COMPRESORA	ATLAS- COPCO	XAS186DD C2 FB	S/P	CO-0308	YA3-062451-80708369	2008	AYO/OBRA	OPERATIVO
129	COMPRESORA	AIR MAN	PSD 250	S/P				M.D DE HUAYNACOTAS	OPERATIVO
130	COMPRESORA	ATLAS- COPCO	XAS186DD C2 FB	S/P	CO-0108	-70681523		SGEM	OPERATIVO
131	COMPRESORA	ATLAS- COPCO	XAS186DD C2 FB	S/P	CO-0208	YA3-062458-70681492		ICHUPAMPA-LARI/ OBRA	OPERATIVO
132	COMPRESORA	ATLAS- COPCO	XAS186DD C2 FB	S/P	CO-0209		2009	CANCO/OBRA	OPERATIVO
133	COMPRESORA	ATLAS- COPCO	XAS186DD C2 FB	S/P	CO-0107	YA3-062451-70683357	2007	GRTC	OPERATIVO
134	COMPRESORA	INGERSOL RAND	R DRC 600	S/P	CO-0175	TP23542-E75-501	1975	SGEM	INOPERATIVO
135	COMPRESORA	AIR MAN	PSD 750	S/P		64-4130297		SGEM	INOPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

Nº	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	Nº SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
136	COMPRESORA	COMPAIR	C-110-9	S/P	CO-0207	WCA1K092271130043	2007	SGEM	OPERATIVO
137	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186Dd	S/P	CO-0110	YA3-062454-A0113134	2010	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
138	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0310	YA3-062453-AO115229	2010	SGEM	OPERATIVO
139	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186Dd	S/P	CO-0210	YA3-062452-A0112919	2010	SGEM	OPERATIVO
140	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0111	YA3-06245X-AB149751	2011	CANCO/OBRA	OPERATIVO
141	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0211	YA3-062456-B0155077	2011	SGEM	OPERATIVO
142	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0311	YA3-062456-B0165799	2011	SGEM	OPERATIVO
143	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0411	YA3-062459-B0165808	2011	PUCHUN CAMANA/OBRA	OPERATIVO
144	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0511	YA3-062459-B0170883	2011	SGEM	OPERATIVO
145	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0611	YA3-062459-B0170884	2011	COLEGIO SANTA DOROTEA	OPERATIVO
146	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0112	YA3-062476-B0211388	2012	PUCHUN CAMANA/OBRA	OPERATIVO
147	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0212	YA3-062474-B0211387	2012	HEROES DEL CENEP	OPERATIVO
148	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAMS1150CD	S/P	CO-0312	YA3-062671-B0212865	2012	SGEM	OPERATIVO
149	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAMS1150CD	S/P	CO-0412	YA3-062678-B0214872	2012	SGEM	OPERATIVO
150	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0512	YA3-062473-B0214586	2012	ICHUPAMPA-LARI/ OBRA	OPERATIVO
151	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0612	YA3-062475-C0220696	2012	SGEM	OPERATIVO
152	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0712	YA3-062472-B0214806	2012	AYO/OBRA	OPERATIVO
153	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAS186DD	S/P	CO-0812	YA3-062477-C0271780	2012	MEJORAMIENTO VARIANTE UCHUMAYO	OPERATIVO
154	COMPRESORA	ATLAS-COPCO	XAMS1150CD	S/P	CO-0113	YA3-06267X-C0265680	2013	AYO/OBRA	OPERATIVO
155	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-350LC-8	S/P	EX-0110	A10219	2010	M.D DE TORO	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
156	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-350LC-8	S/P	EX-0210	A10227	2010	M.P DE CARAVELI	OPERATIVO
157	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-350LC-8	S/P	EX-0310	A10236	2010	AYO/OBRA	OPERATIVO
158	EXCAVADORA	KOMATSU	PC 200LC-8	S/P	EX-0108	311169	2008	QUECHUALLA/OBRA	OPERATIVO
159	EXCAVADORA	HYMAC			208-010			SGEM	INOPERATIVO
160	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-350LC-8	S/P	EX-0111	A10421	2010	M.D VITOR	OPERATIVO
161	EXCAVADORA	CATERPILLAR	336DL	S/P	EX-0112	M4T01630	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
162	EXCAVADORA	CATERPILLAR	336DL	S/P	EX-0212	M4T01738	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
163	EXCAVADORA	CASE	CX350B	S/P	EX-0312	DAC350K5NCSAPI270	2012	AYO/OBRA	OPERATIVO
164	EXCAVADORA	CASE	CX350B	S/P	EX-0412	DAC350K5NCSAPI271	2012	M.D DE LA JOYA	OPERATIVO
165	EXCAVADORA	CASE	CX350B	S/P	EX-0512	DAC350KSNC5AP1272	2012	AUTODEMA/APOYO	OPERATIVO
166	EXCAVADORA	CASE	CX350B	S/P	EX1012	1289	2011	CUENCA DE CAMANA	OPERATIVO
167	EXCAVADORA	CASE	CX350B	S/P	EX-0912	1288	2012	CUENCA DE OCOÑA	OPERATIVO
168	EXCAVADORA	CASE	CX350B	S/P	EX-0712	1277	2012	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
169	EXCAVADORA	CASE	CX350B	S/P	EX-0812	1278	2012	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
170	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-220	S/P	EX-0612	85344	2012	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
171	FAJA TRANSPORTADOR A	METSO		S/P	FT-0108	75860	2008	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
172	FAJA TRANSPORTADOR A	METSO		S/P	FT-0208	75876	2008	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
173	FAJA TRANSPORTADOR A	METSO		S/P	FT-0308	75877	2008	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
174	FAJA TRANSPORTADOR A	FACSOL		S/P	FT-0110	FTU 1224101001	2010	SGEM	OPERATIVO
175	FAJA TRANSPORTADOR A	FACSOL		S/P	FT-0210	FTU 08201010	2010	SGEM	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
176	FAJA TRANSPORTADOR A	FACSOL		S/P	FT-0310	FTU 1220101001	2010	SGEM	OPERATIVO
177	FAJA TRANSPORTADOR A	FACSOL		S/P	FT-0410	FTU 1220101002	2010	SGEM	OPERATIVO
178	FAJA TRANSPORTADOR A	FACSOL		S/P	FT-0510	FTU 1220101003	2010	SGEM	OPERATIVO
179	GRUPO ELECTROGENO	OLYMPIAN	GEP44-5			OLY00000A11612864		SGEM	OPERATIVO
180	GRUA	LINK BELT	LS-98A	S/P	370-002			MOLLENDO/MUELLE	INOPERATIVO
181	GRUA	LINK BELT	LS-98A	S/P	370-003			MOLLENDO/MUELLE	INOPERATIVO
182	GRUA	BUCYRUS ERIE	84300	S/P	373-005	640287279		SGEM	INOPERATIVO
183	GRUPO ELECTROGENO	PRAMAC	GBW150	S/P		87024307		SGEM	OPERATIVO
184	GRUPO ELECTROGENO	HONDA	EZ-5000			GZEL-1044069		PATRIMONIO	PATRIMONIO
185	GRUPO ELECTROGENO	CATERPILLAR		S/P	GEE-0108	N32667		VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
186	GRUPO ELECTROGENO	MODASA	MD-610	ZQ-1104	GEM-0108		2008	SGEM	OPERATIVO
187	GRUPO ELECTROG	MODASA	KB75					CHAPI/OBRA	REPARACION
188	MINIBUS COASTER	MITSUBISHI	ROSA	EGF-953	MC-0111	JL5ARJ6HXCRCG10029	2011	SERVICIOS	OPERATIVO
189	MINIBUS COASTER	MITSUBISHI	ROSA	EGF-981	MC-0211	JL5ARJ6H6CRG10027	2011	SERVICIOS	OPERATIVO
190	MINICARGADOR	JOHN DEERE	320D		MF-0113	1T320DAADG251175	2013	COLEGIO SANTA DOROTEA	OPERATIVO
191	MOTONIVELADOR A	KOMATSU	GD 655-3E0	S/P	MN-0310	51877	2010	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
192	MOTONIVELADOR A	VOLVO	G940	S/P	MN-0109	VCE0G940E00502402	2009	M.P DE CAMANA	OPERATIVO
193	MOTONIVELADOR A	VOLVO	G940	S/P	MN-0209	VCE06940T00502399	2009	SGEM	REPARACION

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
194	MOTONIVELADOR A	VOLVO	G940	S/P	MN-0309	VCE0G940C00502417	2009	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
195	MOTONIVELADOR A	VOLVO	G940	S/P	MN-0110	VCE0G940L00502669	2010	ICHUPAMPA-LARI/ OBRA	REPARACION
196	MOTONIVELADOR A	KOMATSU	GD 655-3E0	S/P	MN-0210	51831	2010	GRTC/ SECION USO	SECCION USO
197	MOTONIVELADOR A	KOMATSU	GD523A	S/P	425	1076	1993	M.D DE HUANCA	OPERATIVO
198	MOTONIVELADOR A	KOMATSU	GD 655-3E0	S/P	MN-0410	51937	2010	MTTO VIAS CARROZABLES	OPERATIVO
199	MOTONIVELADOR A	KOMATSU	GD511A	S/P	482	10405		M.P CONDESUYOS	OPERATIVO
200	MOTONIVELADOR A	CATERPILLAR	140G	S/P	S/R	5MDO3740		M.P CAYLLOMA	OPERATIVO
201	MOTONIVELADOR A	KOMATSU	GD511A	S/P	470	10393		GRTC/ SECCION USO	INOPERATIVO
202	MOTONIVELADOR A	CATERPILLAR	140K	S/P	MN-0111	JPA00985	2011	TERMINAL PEDREGAL	OPERATIVO
203	MOTOSOLDADOR A	LINCOLN		S/P	S/R			SGEM	INOPERATIVA
204	MOTOSOLDADOR A	LINCOLN	Vantage 500	S/P	MS-0110	U1100705625	2010	CANCO/OBRA	OPERATIVO
205	MOTOSOLDADOR A	LINCOLN	Vantage 500		MS-0210	U1100705628	2010	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
206	MOTOSOLDADOR A	LINCOLN	Vantage 500		MS-0310		2010	AYO/OBRA	OPERATIVO
207	PAVIMENTADORA	DYNAPAC	F121C	S/P	PAV-0209	635392	2009	SGEM	OPERATIVO
208	PAVIMENTADORA	DYNAPAC	F121C	S/P	PAV-0109	635388	2009	GRTC/APOYO	OPERATIVO
209	PAVIMENTADORA	CIBER	AF-5500	S/P	PAV-0108	400022	2008	SGEM	INOPERATIVA
210	PLANTA DE AGREGADOS	METSO		S/P	PAG-0108	125335	2008	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
211	PLANTA DE AGREGADOS	FACSOL	TO1624	S/P	PAG-0110	TQ - 1624 - 101001	2010	SGEM	OPERATIVO
212	PLANTA DE ASFALTO	CIBER	UACF17P-1	S/P	PAF-0108		2008	SGEM	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
213	CAMA BAJA SEMI REMOLQUE 03 EJES	HENRED FRUEK		EGT-893	182-007			TALLER RIO SECO	REPARACION
214	RETROEXCAVADO RA	TEREX	TX760B	S/P	RE-0109	6458	2009	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
215	RETROEXCAVADO RA	KOMATSU	WB 146-5	S/P	RE-0108	A23965	2008	TERMINAL PEDREGAL	OPERATIVO
216	RETROEXCAVADO RA	NEW HOLAND	B110B	S/P	RE-0111	FNHB110BNBHH02667	2011	CANCO/OBRA	OPERATIVO
217	RETROEXCAVADO RA	NEW HOLAND	B110B	S/P	RE-0211	FNHB110BNBHH02665	2011	ICHUPAMPA-LARI/ OBRA	OPERATIVO
218	RETROEXCAVADO RA	JCB	3CX ECO	S/P	RE-0112	JCB3CX4TC02100453	2012	CHAPI/OBRA	OPERATIVO
219	RETROEXCAVADO RA	CATERPILLAR	420F	S/P	RE-0212	LTG00497	2012	MTTO VIAS ALTERNAS	OPERATIVO
220	RETROEXCAVADO RA	JCB	3CPLUS	S/P	RE-0113	JCB3C4TC502255888	2013	CUENCA CARAVELI/ACARI	OPERATIVO
221	RETROEXCAVADO RA	JCB	3CPLUS	S/P	RE-0213	JCB3C4TCT02099847	2013	Av. VILLA HERMOSA/OBRA	OPERATIVO
222	RODILLO NEUMÁTICO	HAMM	GRW-15	S/P	RN-0209	H1900408	2009	SGEM	OPERATIVO
223	RODILLO NEUMÁTICO	HAMM	GRW-15	S/P	RN-0109	H1900430	2009	GRTC/APOYO	OPERATIVO
224	RODILLO TANDEM	DYNAPAC	CC-424HF	S/P	RT-0209	384500205	2009	GRTC/APOYO	OPERATIVO
225	RODILLO TANDEM	DYNAPAC	CC-424 HF	S/P	RT-0109	1384500231	2009	SGEM	OPERATIVO
226	RODILLO VIBRATORIO	INGERSOL RAND	SD-100-B	S/P	109	141994	1995	SGEM	REPARACION
227	RODILLO VIBRATORIO	AMMANN	ASC110	S/P	RL-0110	1253	2010	M.P CAYLLOMA	OPERATIVO
228	RODILLO VIBRATORIO	DYNAPAC	CA260-II	S/P	RL-0210	78220403	2010	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
229	RODILLO VIBRATORIO	CATERPILLAR	CS56	S/P	RL-0109	CAT0CS56PC5S00849	2009	M.P DE CAMANA	OPERATIVO
230	RODILLO VIBRATORIO	CATERPILLAR	CS56	S/P	RL-0209	CC5S00847	2009	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
231	RODILLO VIBRATORIO	CATERPILLAR	CS56	S/P	RL-0309	CATCS56 HC5S00845	2009	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
232	RODILLO VIBRATORIO	MULLER	VAP70L	S/P	51	517049120	1992	SGEM	INOPERATIVO
233	RODILLO VIBRATORIO	DYNAPAC	CA260-II	S/P	RL-0310	10000117K0A005236	2010	SGEM	REPARACION
234	RODILLO VIBRATORIO	INGERSOL RAND	SD-100-B	S/P	98	141580	1995	GRTC/APOYO	OPERATIVO
235	RODILLO VIBRATORIO	MULLER	VAP-70L	S/P	64	517049139	1992	SGEM	INOPERATIVO
236	RODILLO VIBRATORIO	DYNAPAC	CA260-II	S/P	RL-0111	10000111VOA005166	2011	MTTO VIAS CARROZABLES	OPERATIVO
237	RODILLO COMPACTADOR	CATERPILLAR	CB-22		RC-0113	22001322	2013	TERMINAL PEDREGAL	OPERATIVO
238	TANQUE TÉRMICO	CIBER	TM3030R	S/P	TM-0108		2008	SGEM	OPERATIVO
239	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9011	RL4111790	2011	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
240	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9111	RL4111791	2011	CANCO/OBRA	OPERATIVO
241	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9211	RL4111792	2011	MTTO VIAS ALTERNAS	OPERATIVO
242	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9311	RL4111793	2011	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
243	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9411	RL4111794	2011	AYO/OBRA	OPERATIVO
244	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9511	RL4111795	2011	AYO/OBRA	OPERATIVO
245	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9611	RL4111796	2011	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
246	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9711	RL4111797	2011	CHAPI/OBRA	OPERATIVO
247	TORRE LUMINARIA	TEREX	RL4000		TL-9811	RL4111798	2011	Av. GUARDIA CIVIL/OBRA	OPERATIVO
248	TRACK DRILL	FURUKAWA	PCR-200	S/P	42		93	SGEM	OPERATIVO
249	TRACK DRILL	ATLAS-COPCO	AIRROC T35		TD-0112	21103096	2012	AYO/OBRA	OPERATIVO
250	TRACTO CAMIÓN	IVECO	STRALIS 420	EGL-842	TC-0109	8ATS2SSH09X066374	2009	SGEM	OPERATIVO
251	TRACTO CAMIÓN	VOLVO	N1227	YH-1042	110-001	808		SGEM	INOPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
252	TRACTO CAMIÓN	VOLVO	FMX 6X4 T	EGW-043	TC-0116	9BVXSW0D6FE834897	2015	SGEM	OPERATIVO
253	TRACTOR AGRICOLA	MASSEY FERGUSON	MOD 290	S/P	S/R	2287036693		M.D MACA	OPERATIVO
254	TRACTOR AGRICOLA	MASSEY FERGUSON	MOD 390	S/P	S/R	5008-R12069		M.D DE TUTI	OPERATIVO
255	TRACTOR NEUMÁTICO	CATERPILLAR	814F	S/P	TN-0209	OBXG00169	2009	M.P DE CAMANA	OPERATIVO
256	TRACTOR NEUMÁTICO	CATERPILLAR	814F	S/P	TN-0309	TBXG00170	2009	CANCO/OBRA	OPERATIVO
257	TRACTOR NEUMÁTICO	CATERPILLAR	814F	S/P	TN-0109	PBXG00171	2009	M.D DE TUTI/ APOYO	OPERATIVO
258	TRACTOR NEUMÁTICO	KOMATSU	WD420-1	S/P	0898	10104	1994	GRTC/ SECION USO	INOPERATIVO
259	TRACTOR NEUMÁTICO	MULLER	TI 28	S/P	880	210049123	1994	M.P CONDESUYOS	INOPERATIVO
260	TRACTOR NEUMÁTICO	KOMATSU	WD420-1	S/P	903	10109	1995	GRTC/ SECION USO	INOPERATIVO
261	TRACTOR NEUMÁTICO	CATERPILLAR	824H	S/P		ASX00409	2011	SGEM	OPERATIVO
262	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D85	S/P	TO-0110	11668	2010	PUNTA COLORADA/ OBRA	OPERATIVO
263	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D85	S/P	TO-0210	11667	2010	M.D DE TAPAY	OPERATIVO
264	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D7R2	S/P	TO-0109	AECO2013	2009	M.P CAYLLOMA	OPERATIVO
265	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D7R2	S/P	TO-0209	AECO2019	2009	GRTC/APOYO	OPERATIVO
266	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D7R2	S/P	TO-0309	AECO2012	2009	SGEM	REPARACION
267	TRACTOR ORUGA	NEW HOLLAND	D350	S/P	TO-0409	N8HC30013	2009	M.P DE CAMANA	OPERATIVO
268	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D8N	S/P	S/R	7TK00457		SGEM	SINIESTRADO
269	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D85	S/P	TO-0310	11638	2010	VISCACHANI- CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
270	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D85REX	S/P	S/R	KMTOD101TO01011458	2009	M.P CONDESUYOS	OPERATIVO
271	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D6D		864	16Z00362		<b>GRTC</b>	OPERATIVO

**RELACIÓN DE MAQUINARIA DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 2017  
TERCER TRIMESTRE**

N°	UNIDAD	MARCA	MODELO	PLACA	REGISTRO	N° SERIE	AÑO	UBICACIÓN	CONDICION
272	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D6MXL	S/P	1068	2YS00425	98	M.D DE HUAYNACOTAS	OPERATIVO
273	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D7 G	S/P	-	65V05794	87	SGEM	INOPERATIVO
274	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D6D	S/P	106			SGEM	INOPERATIVO
275	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0112	81444	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
276	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0212	81449	2012	CUENCA DE MAJES	OPERATIVO
277	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0312	81450	2012	M.D DE VITOR APOYO	OPERATIVO
278	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0412	81452	2012	AUTODEMA/APOYO	OPERATIVO
279	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0512	81453	2012	VISCACHANI-CAYLLOMA/ OBRA	OPERATIVO
280	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D85EX	S/P	TO-0612	11894	2012	CANCO/OBRA	OPERATIVO
281	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0712	81556	2012	AYO/OBRA	OPERATIVO
282	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-1112	81540	2011	CUENCA DE CAMANA	OPERATIVO
283	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-1012	81539	2012	CUENCA DE OCOÑA	OPERATIVO
284	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0812	81523	2012	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
285	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0912	81524	2012	CUENCA DE TAMBO	OPERATIVO
286	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D7R	S/P	TO-0113	DSH00122	2013	QUECHUALLA/OBRA	OPERATIVO
287	TRACTOR ORUGA	KOMATSU	D155AX	S/P	TO-0213	81642	2013	CUENCA CARAVELI/ACARI	OPERATIVO
288	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR	D6C	S/P	232	47J4176		M.D DE SAYLA	OPERATIVO
289	ZARANDA VIBRATORIA			S/P	ZV-0110	ZV81230/10100	2010	SGEM	OPERATIVO